ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ

1. ПОДГОТОВКА МОНТАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- 1.1 Подготовка монтажных поверхностей производится Заказчиком и находится в его ответственности.
- 1.2 Поверхности и отделочные материалы должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 71. 13330. 2011.))
- 1.3 Монтаж и демонтаж зеркал, изделий из стекла относятся к строительным работам и могут привести к возникновению пыли, осколков стекла, царапин и т.п., поэтому к приезду специалистов заказчику необходимо:
 - 1.3.1 провести укрывные работы поверхностей, мебели и т.д. (оргалитом, толщиной не менее 2 мм).
 - 1.3.2 Обеспечить сохранность установочной поверхности, личных вещей и иных материальных ценностей, находящихся в зоне осуществления монтажа, принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и сохранности себя, своих представителей, иных лиц, домашних животных, а также своего имущества в ходе проведения подготовительных, монтажных и демонтажных работ.
 - 1.3.3 Обеспечить пространство для проведения монтажа (+500 мм с каждой стороны, относительно изделия) при заносе изделий и в помещении, в котором будет производиться монтаж. В случае невозможности обеспечения данных условий, работы по заносу/монтажу и демонтажу выполняются без гарантии. ЗАКАЗЧИК берет на себя возможные риски повреждения изделий и монтажных поверхностей (предметов интерьера, мебели, стен, потолка и т.д.)
- 1.4 Монтаж зеркал/стекол необходимо проводить в хорошо отапливаемом, проветриваемом помещении, так как из за резкого перепада температуры клеящее вещество может частично потерять свои свойства и изделия могут отойти от стен.
- 1.4.1 Произведение монтажных работ на открытом воздухе осуществляются при скорости ветра менее 5 м/сек и при температуре от +5 градусов до +25 градусов, в случае иного температурного режима сроки работ переносятся на соответствующий период (до указанного температурного и ветрового режима).
- 1.4.2 Монтажные работы на открытом воздухе не осуществляются при осадках (снег, дождь, град и т.д..).
- 1.4.3 Монтажные поверхности на открытом воздухе должны быть подготовлены Заказчиком:
- очищены и изолированы от строительного и иного мусора, воды, снега и т.д.
- -оборудованы ветрозащитным и гидроизолирующим тентом, организовано достаточное освещение на всей площади монтажа.
 - 1.4 ВНИМАНИЕ!!! Если подготовительные работы не проведены или проведены некачественно, то ПОДРЯДЧИК не несет ответственность за случайные повреждения рядом с местом монтажа.

- 1.5 ПОДРЯДЧИК не осуществляет электротехнических, сантехнических, ремонтностроительных и малярных работ. Сотрудникам ПОДРЯДЧИКА категорически запрещается производить любые работы по подключению/отключению бытовой техники, моек и смесителей, приобретенных ЗАКАЗЧИКОМ у сторонних организаций, а также любых осветительных приборов.
- 1.6 ПОДРЯДЧИК несет ответственность за качество выполненных работ только в случае произведения строительного обследования, замера и монтажа уполномоченными представителями ПОДРЯДЧИКА.

2 МОНТАЖ ЗЕРКАЛ И ПАНЕЛЕЙ ИЗ СТЕКЛА

2.1. Необходимые технологические зазоры:

- 2.1.1 При плотном прилегании к установочной поверхности (через отверстия, на клей) от края ниши, в которую устанавливается изделие, до кромки изделия рекомендовано расстояние от 3 до 10 мм (для зеркал до 1000 мм) на каждую сторону для ниш, имеющих правильные геометрические размеры со всеми углами строго 90°. Зазоры рассчитываются с учетом компенсации строительных нарушений и отклонений.
- 2.1.2 При навесном крепеже (металлические пластины, багетные рамы, клямеры, еврозеркала) от края ниши, в которую устанавливается изделие, до кромки изделия рекомендовано расстояние не меньше 100 мм на каждую сторону для ниш, имеющих правильные геометрические размеры со всеми углами строго 90°.
- 2.1.3 Если установочные ниши не умеют всех углов 90° и/или имею различные размеры между внешним проемом и внутренней плоскостью, то технологический зазор между изделием и краями таких ниш не регламентируется. Исключением являются случаи, когда клиент оформил изготовление шаблона и индивидуальную подгонку под особенности ниш (VIP-изготовление).
- 2.1.4 Для поверхностей, на которых установлено более 1-го зеркала, должен соблюдаться интервал между всеми гранями не менее 1 мм.


3.2. Монтаж зеркал/панелей из стекла через отверстия:

- 3.2.1 Установочная поверхность для крепежа через отверстия должна соответствовать СНИПу №3.04.01-87
- 3.2.2 При монтаже изделий через отверстия, следует учесть, что нагрузка на одну точку крепления (саморез, клямер, крючок, крепления для полок) составляет не более 8 кг. В случае превышения указанной нагрузки, необходима опора на столешницу, плинтус, пол или использование дополнительных упорных уголков (приобретаются заказчиком дополнительно)

- 3.2.3 Монтаж следует начинать с закрепления верхних саморезов, т. к. они воспринимают полную нагрузку, равную весу зеркала (при правильной разметке отверстий в стене). Остальные отверстия обеспечивают прилегание изделия к поверхности.
- 3.3. Монтаж зеркал/панелей из стекла на клей:
 - 3.3.1 Установочная поверхность для крепежа на клей должна соответствовать СНИПу №3.04.01-87
 - 3.3.2 Удалить все старые покрытия со стены отслаивающиеся обои или штукатурку. Срезать обои в месте установки зеркала, отступив по 5-10 см от краев будущего зеркала вовнутрь.
 - 3.3.3 Поверхности, которые будут в контакте с клеем, должны быть подготовлены: очищены при помощи спирта; бетон, шпатлевка, штукатурка, цемент, грунтовка, и т.п., должны быть дважды прокрашены масляной краской с промежуточной сушкой.
 - 3.3.4 При установке зеркала на стену с плиткой, ниша должна быть глубиной 5-7 мм. Если глубже, то Заказчику необходимо поднять уровень ниши (заштукатурить и прогрунтовать или сделать подложку).
 - 3.3.5 Если отклонение от плоскости установочной поверхности на 1м2 составляет более 1 мм, то зеркало после проведенного монтажа на клей/крепеж примет форму стены (выгнется) и начнет искажать изображение.
 - 3.3.6 Все клеящие вещества, двухсторонний скотч, силиконы и т.д. должны наноситься вертикально.
 - 3.4 Для приклейки зеркала на подготовленную поверхность необходимо:
 - 3.4.1 на ТЫЛЬНУЮ сторону зеркала в шахматном порядке наклеить полоски двустороннего скотча (вертикально). См. рисунок ниже.
 - 3.4.2 между полосками двустороннего скотча нанести силиконовый герметик на нейтральной основе (без содержания акрила). См. рисунок 1.

ВНИМАНИЕ! Не допускается попадания герметика на двусторонний скотч.

Рис. 1



- 3.4.3 Разметить место монтажа изделия на установочной поверхности
- 3.4.4 Удалить защитную пленку с двустороннего скотча
- 3.4.5 Приложить изделие к монтажной поверхности согласно разметке

- 3.4.6 Полимеризация клеящих веществ (высыхание, отвердевание) протекает при комнатной температуре, влажность воздуха в помещении после монтаж не должна превышать 45%.
- 3.4.7 На период полимеризации клеевого состава рекомендуется дополнительно зафиксировать края изделия при помощи малярного скотча.


3.5 Монтаж панно.

- 3.5.1 Монтаж панно возможен только при изготовлении заказа, выполненного по технологии VIP-изготовление с услугой «Сборка в панно», согласно чертежу от Производителя.
- 3.5.2 Монтаж зеркальной плитки осуществляется на основе отдельных соглашений.
- 3.5.3 Демонтаж и частичный монтаж панно-материала заказчика/деталей панно не осуществляется.

3.6 Монтаж на крючки.

- 3.6.1 Для зеркал, подлежащих самостоятельному креплению, применяется навесная система (металлические пластины). Данный вид крепления рекомендован для изделий площадью не более 1 м².
- 3.6.2 С помощью перфоратора сделать отверстия диаметром 5-6 мм в установочной поверхности.
- 3.6.3 В отверстие, согласно диаметру, установить универсальный распорный дюбель.(ГОСТ 28456-90)
- 3.6.4 Закрутить простой крючок(по часовой стрелке) в дюбель.
- 3.6.5 Навесить зеркало на крючки. См. рисунок 2.

Рис. 2



3.7 Монтаж зеркал через отверстия

- 3.7.1 Разметить отверстия под установку (приложить зеркало к стене, карандашом или маркером сделать отметки)
- 3.7.2 С помощью перфоратора сделать отверстия диаметром 5-6 мм в установочной поверхности.
- 3.7.3 В отверстие, согласно диаметру, установить универсальный распорный дюбель. (ГОСТ 28456-90).

- 3.7.4 В крепеж с надетой пластиковой заглушкой продеть через отверстие в зеркальной поверхности и устанавить на место.
 - 3.7.5 Установите декоративные накладки.

Внимание!!!

Монтажная поверхность должна соответствовать требованиям СНИП, следствием отклонений от надлежащей подготовки может быть не только искажение зеркального отражения, но и разрушение изделия.

